

2015 4차 안전성조사 부적합제품(위해상품차단 등록 대상) : 수거등의 명령 26개 제품



<문의처>




국표원 제품시장관리과(043-870-5422,5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)





□ 휴대용사다리 : 1개 제품

시 번 호	제 조 자 명 (수 입 자 명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진	조 치 구 분
11	세진알미늄 054-638-5201	한국	513-06-000 4	SJ	○ 잠금장치 미부착으로 인한 시험 불가		수거·교환

□ 폴리염화비닐관 : 13개 제품

시 번 호	제 조 자 명 (수 입 자 명)	제 조 국	인 증 · 신 고 번호	모 델 명	조 사 결 과 (부 적 합 내 용)	제 품 사 진	조 치 구 분
13	금오 055-362-0294	한국	-	VG2 75mm	○ 납 함량 5.8배 초과 - 0.58 wt% (기준: 0.1 wt% 이하)		수거·교환 등 명령
14	금오 055-362-0294	한국	-	VG2 100mm	○ 납 함량 6.9배 초과 - 0.69 wt% (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 19.35% 미달 - 2.5 mm (기준: 3.1 mm 이상) ○ 인장항복강도 46.66% 미달 - 24 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거·교환 등 명령
18	동서 052-264-0223	한국	-	VG2 50mm	○ 인장항복강도 13.33%미달 - 39 Mpa (기준: 45 Mpa 이상)		수거·교환

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
19	동서 052- 264-0223	한국	-	VG2 75mm	○ 인장항복강도 13.33%미달 - 39 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
20	동서 052- 264-0223	한국	-	VG2 100mm	○ 납 함량 6.8배 초과 - 0.68 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 12.9% 미달 - 2.7 mm (기준: 3.1 mm 이상) ○ 인장항복강도 53.33% 미달 - 21 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
27	금성 055- 374-3008	한국	-	VG2 50mm	○ 납 함량 2.7배 초과 - 0.27 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 인장항복강도 55.55% 미달 - 20 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
28	금성 055- 374-3008	한국	-	VG2 75mm	○ 납 함량 1.9배 초과 - 0.19 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 14.81% 미달 - 2.3 mm (기준: 2.7 mm 이상) ○ 인장항복강도 64.44% 미달 - 16 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
29	금성 055- 374-3008	한국	-	VG2 100mm	○ 납 함량 1.5배 초과 - 0.15 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 3.22% 미달 - 3.0 mm (기준: 3.1 mm 이상) ○ 인장항복강도 62.22% 미달 - 17 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
41	금강 055- 322-2035	한국	-	VG1 100mm	○ 납 함량 6.1배 초과 - 0.61 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 24.24% 미달 - 5.0 mm (기준: 6.6 mm 이상) ○ 인장항복강도 55.55% 미달 - 20 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
42	대성산업 054- 748-3838	한국	-	VG2 50mm	○ 인장항복강도 48.88% 미달 - 23 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
43	대성산업 054- 748-3838	한국	-	VG2 75mm	○ 납 함량 4.7배 초과 - 0.47 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 두께 14.81% 미달 - 2.3 mm (기준: 2.7 mm 이상) ○ 인장항복강도 40% 미달 - 27 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
44	대성산업 054- 748-3838	한국	-	VG2 100mm	○ 두께 6.45% 미달 - 2.9 mm (기준: 3.1 mm 이상) ○ 인장항복강도 51.11% 미달 - 22 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환
50	대건산업 031- 981-6151	한국	-	VG2 50mm	○ 납 함량 6.9배 초과 - 0.69 wt % (기준: 0.1 wt% 이하) ○ 인장항복강도 31.11% 미달 - 31 Mpa (기준: 45 Mpa 이상) ○ 표시사항 미비 - KC마크, 전화번호 미표시		수거· 교환

□ 가죽제품 : 12개 제품

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
1	성주디앤 디 080- 079-3333	한국	-	MYS 5SLP12 PT001	○ 6가 크로뮴 2.24배 초과 - 외피 에나멜 6.7 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
5	(주)제미앤 에프 (주)제미앤 에프) 080- 521-4140	중국	-	CM-P558	○ 6가 크로뮴 5.27배 초과 - 외피 핑크 15.8 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
68	(주)우성I&C 080- 200-3011	-	-	BXHAS130 0	○ 6가 크로뮴 4.37~52.77배 초과 - 내피 가죽 45.9 mg/kg - 깔창 앞부분 158.3 mg/kg - 뒤꿈치 13.1 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
77	(주)탠디 080- 881-3500	한국	-	84430	○ 6가 크로뮴 20.84배 초과 - 뒤꿈치 : 62.5 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
81	(주)엘칸토 031- 380-7500	한국	-	LCM3526A 04	○ 6가 크로뮴 1.54배 초과 - 내피(메인+혀) 4.6 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
89	- (망고코리아 유한회사) 02-772-9800	스페인	-	4306378	○ 6가 크로뮴 2.9배 초과 - 갑피 8.7 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
99	(주)한남사 02- 3459-8000	한국	-	FF1413--25 0	○ 6가 크로뮴 8.07배 초과 - 내피 뒤꿈치 24.2 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
104	JAG FOOTWEAR (GRI KOREA) 02-735-8858	중국	-	302035918 L	○ 6가 크로뮴 10.54배 초과 - 외피 몸판(레드) 31.6 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환

시료 번호	제조사명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
112	(주)크레송 02- 3433-8823	한국	-	DDLAEI83	○ 6가 크로뮴 2.14배 초과 - 내피 6.4 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
116	(주)엔텍스 라인 02- 2105-8501 ~4	한국	-	WSP1AQ1 1A	○ 6가 크로뮴 1.8배 초과 - 외피 5.4 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
118	대은제화 02- 2105-8501 ~4	한국	-	WSP5AX0 8A	○ 6가 크로뮴 6.8배 초과 - 내피 가죽 20.4 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환
119	엠제이 02- 3440-1200	한국	-	0103183X5 W1FR	○ 6가 크로뮴 2.4배 초과 - 외피 7.2 mg/kg (기준: 3.0 mg/kg 이하)		수거· 교환